

Круговая линейка

Князя Гагарина.



Règle circulaire

du Prince Gagarine.



Brevetée dans tous les pays.



ФБ СПБГПУ



0000410423



иъ шарнирахъ, ошибки иъ назначениі иль
мѣсть и наклоны осей, оказываютъ наименѣ-
шее влияніе. Ломанные рычаги иъ видѣ чу-
гунныхъ треугольныхъ пластинокъ должны
скорѣе сломаться, чымъ деформироваться.

Къ одному концу остина прикреплена гиб-
кая полоска. Она скользитъ по пазамъ, устроен-
нымъ изъ чугунныхъ пластинокъ линейки иъ
сходственныхъ точкахъ. Въ участкахъ между
пазами происходитъ, какъ известно изъ ме-
ханики, точный круговой изгибъ гибкой по-
лоски, такъ что можно по ней вычертить
сплошную дугу круга во всю линейку. Свободный
конецъ гибкой полоски имѣть по-
ниусъ, приводимый иъ движение винтомъ i и
гайкой j и закрученный рычагомъ i и вин-
томъ r . Перемѣщеніе конуса указывается на
радиусъ кривизны линейки, для чего соста-
влена ниже таблица, опредѣляющая радиусы
кривизны выпуклыхъ и вогнутыхъ поверхно-
стей и служащая для черченія дугъ данного
радиуса.

Составлена таблица на основаніи слѣду-
ющихъ соображеній: изъ состава линейки раз-
смотримъ цѣль треугольныхъ пластинокъ раз-

Круговая линейка основана на соединеніи
Фиг. 1, состоящемъ изъ двухъ рычаговъ и 4-хъ
тагъ, иъ которыхъ повторяются одинъ и тѣ-же
только два произвольныхъ размѣра. Ихъ отно-
сительныя возможныя перемѣщенія видоизмѣ-
няютъ образуемые ими 4 перемѣнныхъ тре-
угольники acd , def и т. д., но при всѣхъ по-
ложеніяхъ соединенія треугольники сохра-
няютъ равенство между собой. Отсюда углы
 a , c и концы постоянного отрѣзка прямой
 ab , раскрывающіеся въ противоположныя сто-
роны, остаются всегда равными между собой.

Обративъ рычаги acb и cfd въ ломанные
съ угломъ перелома иль 60° , мы получаемъ
остовъ круговой линейки Фиг. 2, составляю-
щий собой долю правильнаго многоугольника.
Когда линейка выпрямлена, треугольники acd ,
 def и т. д. обращаются иъ равносторонніе,
вследствіе чего ошибка фабрикаціи: шатанія

зеви и т. д. (Фиг. 10), которая располагается правильнымъ многоугольникомъ около временно го центра O . Черезъ точки q и r этихъ пластинокъ проходитъ гибкия полоска въ видѣ круга съ центромъ O . Однѣгъ ея конецъ закрыленъ. Ея выступаніе другимъ концомъ опредѣляется формулой $d = n(aR - a)$, гдеъ число звеньевъ цепи въ нашей линейкѣ сдѣлано $n = 10$, а длина ихъ $a = 100^m/m$. Шеренгенный же уголъ α опредѣляется изъ треугольника opr (Фиг. 3), который даетъ намъ

$$\alpha = 2 \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{4 \frac{R^2}{a^2} - 1}} - 2.$$

Разложимъ этой функциї итъ радиусъ добыта въ прилагаемой таблицѣ зависимость между d и R , показаніемъ конуса и радиусомъ кривизны полоски, по которой чертить.

Шашечки q , m , удерживающія полоску и касающіяся вогнутыхъ поверхностей (напр. внутренности арокъ), которыхъ радиусъ r мы хотимъ определить имѣютъ толщину $3^m/m$, такъ что въ таблицѣ принято $r = R + 3^m/m$.

Для определенія радиуса r кривизны вы-

пуклыхъ поверхностей (напр. башни снаружи), мы приводимъ съ ними въ соприкосновеніе грани lm линейки. Мы имѣемъ

$$r = \frac{a}{2} \sqrt{4 \frac{R^2}{a^2} - 1} - a - b,$$

гдѣ $a = 100^m/m$, а разстояніе lm отъ pr сдѣлано $b = 9,5^m/m$, такъ что столбецъ r таблицы вычисленъ изъ столбца R по формулѣ

$$r = 50 \sqrt{0,0004 R^2 - 1} - 109,5^m/m.$$

Показанія линейки пропрены со фиксаторностью.

Правила пользованія таблицей.

R—радіусъ дуги, которую желаемъ начертить.

По этому радиусу отыскиваемъ въ таблицѣ d^{m}/m и, согнувъ линейку немножко круче съ-
дусаго, устанавливаемъ концъ на число d
ходовъмъ винтомъ и чертимъ по гибкой по-
лоскѣ.

r—радіусъ вогнутой поверхности.

Чтобы его измерить, касаемся ея ~~минеч-камъ~~ линейки, которую закрѣпляемъ въ та-
комъ положеніи. Показаніе d конуса про-
читываемъ въ таблицѣ и находимъ соотвѣт-
ственный r .

g—радіусъ выпуклой поверхности.

Чтобы его измѣрить, касаемся ея всѣми
троянами линейки, наиболѣе удаленными отъ
гибкой полоски, закрѣпляемъ линейку въ
этомъ положеніи. Показаніе d конуса про-
читываемъ въ таблицѣ и находимъ соотвѣт-
ственный g .



La règle circulaire est basée sur l'articulation Fig. 1, composée de deux leviers et 4 tiges, dans lesquels se répètent deux grandeurs arbitraires. Leur déplacements relatifs font que les 4 triangles acd , def etc. varient de formes tout en restant égaux entre eux, à chaque position de l'articulation. Il s'en suit que les angles α , β qui s'ouvrent symétriquement aux extrémités de la droite ab , sont toujours égaux entre eux.

Transformons les leviers acb et csg en leviers condés avec angle de 60° . Nous obte-
nons alors une charpente de la règle circu-
laire Fig. 7. Cette charpente forme une par-
tie d'un polygone régulier. Lorsque la règle
est redressée en ligne droite, les triangles
 acd , def etc. deviennent équilatéraux et les
défauts de fabrication (branlement des char-
nières, situation peu correcte, inclinaison des

axes) exercent le moins d'influence. Les leviers coudes en forme de plaques triangulaires en fonte doivent plutôt se casser que se déformer. Une lame flexible est fixée par un bout à la charpente. Elle glisse dans des coulisses appartenant aux plaques triangulaires. La mécanique nous apprend que la courbure entre les coulisses est rigoureusement celle d'un cercle. Ceci nous permet de tracer une portion de cercle sur toute la longueur de la règle. Le bout libre de la lame a un vernier auquel on peut donner de petits déplacements au moyen de la vis *l* et de l'écrou *m*. La mise au point achevée nous fixons la courbure au moyen du levier *n* et de la vis *p*.

Le déplacement du vernier indique le rayon de courbure de la règle au moyen du barème ci-joint et sert à la mesure des rayons des surfaces convexes et concaves, ainsi qu'au tracé des arcs de cercle de rayons donnés. Le barème est basé sur les considérations suivantes: Examinons la chaîne constituée de plaques triangulaires *psng*, *swn* (Fig. 10) qui entrent dans la composition de la règle circulaire et sont disposés en polygone régulier

autour du centre provisoire *O*. La lame flexible traverse les points *q* et *w* de ces plaques et forme cercle avec le même *O* pour centre. L'un des bouts de la lame est fixé. Le déplacement de son autre bout se définit par la formule $d = n(aR - a)$ dans laquelle le nombre de mailles de la chaîne est $n=10$ et leur longueur est $a = 100 \text{ mm}$. L'angle variable α peut être déterminé au moyen du triangle *opq*, qui nous donne

$$\alpha = 2 \operatorname{arcig} \frac{1}{\sqrt{4 \frac{R^2}{a^2} - 1} - 2}$$

Le développement de cette fonction en série nous donne la dépendance qu'il y a entre d et R , entre les indications du vernier et le rayon de courbure de la lame qui sert à tracer les cercles.

Les coulisses *q*, *w* ont une hauteur de 3 mm . Ce sont elles que nous mettons en contact avec les surfaces concaves (par exemple le côté intérieur d'une voûte) pour mesurer le rayon de courbure $p = R + 3 \text{ mm}$.

Le rayon de courbure r des surfaces convexes (par exemple l'extérieur d'une tour) s'obtient par le contact des faces lm de la règle. La dépendance qui existe entre r et R

s'exprime par $r = \frac{a}{2} \sqrt{4 \frac{R^2}{a^2} - 1} - a - b$

(Fig. 10). La valeur a a été faite $a = 100 \text{ mm}$ et la distance b entre lm et ps a été faite $b = 9,5 \text{ mm}$. La colonne des r a été donc calculée dans le barème au moyen de la formule

$$r = 50 \sqrt{0,0004 R^2 - 1} - 109,5 \text{ mm.}$$

Les indications du barème ont été soigneusement vérifiées par mesure directe.

Mode d'emploi du barème.

R—rayon du cercle, dont nous voulons tracer un arc.

Ce rayon nous étant donné, nous cherchons dans le barème le déplacement correspondant $d^{m/m}$ du vernier de la règle, nous la ployons plus qu'il ne faut et la redressons au moyen de la vis de rappel l et son écrou m . Ce procédé de produire la mise au point toujours dans le même sens du redressement exclue l'influence du jeu des charnières. Ensuite nous fixons la courbure au moyen du levier n et de la vis p et traçons notre arc.

p—rayon d'une surface concave.

Pour le mesurer nous mettons en contact avec cette surface les petites coulisses saillantes de la règle et au moyen du levier n nous fixons la courbure obtenue. Ensuite nous lisons p dans le barème en face du d indiqué par le vernier.

r—rayon d'une surface convexe.

Pour le mesurer nous mettons en contact avec cette surface les faces lm de la règle (côté opposé à la lame flexible) et fixons cette courbure au moyen du levier n et de la vis p . Ensuite nous lisons r dans le barème en face du d indiqué par le vernier de la règle.

Faces. Гранн. r m/m.	Lame. Ножка. R c/m.	Coulasses Шипички. P m/m.	Vernier. Ноуиер. d m/m.
689	80	803	148,21
699	81	813	146,13
709	82	823	144,10
719	83	833	142,14
729	84	843	140,22
739	85	853	138,35
749	86	863	136,54
759	87	873	134,77
769	88	883	133,05
779	89	893	131,36
789	90	903	129,71
799	91	913	128,12
809	92	923	126,55
819	93	933	125,03
829	94	943	123,54
839	95	953	122,09
849	96	963	120,67
859	97	973	119,28
869	98	983	117,93
879	99	993	116,60

Faces. Гранн. r m/m.	Lame. Ножка. R c/m.	Coulasses Шипички. P m/m.	Vernier. Ноуиер. d m/m.
889	100	1003	115,31
899	101	1013	114,04
909	102	1023	112,81
919	103	1033	111,59
929	104	1043	110,40
940	105	1053	109,24
950	106	1063	108,10
960	107	1073	106,99
970	108	1083	105,90
980	109	1093	104,83
990	110	1103	103,78
1000	111	1113	102,75
1010	112	1123	101,75
1020	113	1133	100,76
1030	114	1143	99,79
1040	115	1153	98,84
1050	116	1163	97,92
1060	117	1173	97,00
1070	118	1183	96,10
1080	119	1193	95,21

Faces. Гран. r	Lame. Полоса. R	Couilles. Штифты. P	Vernier. Носичка. d
с/м.		м/м.	
109	120	1203	94,36
110	121	1213	93,51
111	122	1223	92,67
112	123	1233	91,86
113	124	1243	91,04
114	125	1253	90,26
115	126	1263	89,49
116	127	1273	88,71
117	128	1283	87,97
118	129	1293	87,23
119	130	1303	86,49
120	131	1313	85,79
121	132	1323	85,09
122	133	1333	84,39
123	134	1343	83,72
124	135	1353	83,04
125	136	1363	82,39
126	137	1373	81,73
127	138	1383	81,10
128	139	1393	80,46

Faces. Гран. r	Lame. Полоса. R	Couilles. Штифты. P	Vernier. Носичка. d
с/м.		м/м.	
129	140	1403	79,84
130	141	1413	79,24
131	142	1423	78,64
132	143	1433	78,03
133	144	1443	77,47
134	145	1453	76,88
135	146	1463	76,32
136	147	1473	75,77
137	148	1483	75,21
138	149	1493	74,67
139	150	1503	74,13
140	151	1513	73,62
141	152	1523	73,09
142	153	1533	72,58
143	154	1543	72,08
144	155	1553	71,59
145	156	1563	71,09
146	157	1573	70,61
147	158	1583	70,14
148	159	1593	69,66

Faces. Гранн. г	Lame. Полоска. R	Coulisses. Шинечки. р	Vernier. Номигусъ. д
с/м.		м/м.	
149	160	1603	69,21
150	161	1613	68,74
151	162	1623	68,29
152	163	1633	67,84
153	164	1643	67,41
154	165	1653	66,97
155	166	1663	66,54
156	167	1673	66,11
157	168	1683	65,69
158	169	1693	65,28
159	170	1703	64,88
160	171	1713	64,47
161	172	1723	64,08
162	173	1733	63,69
163	174	1743	63,29
164	175	1753	62,91
165	176	1763	62,53
166	177	1773	62,16
167	178	1783	61,78
168	179	1793	61,42

Faces. Гранн. г	Lame. Полоска. R	Coulisses. Шинечки. р	Vernier. Номигусъ. д
с/м.		м/м.	
169	180	1803	61,06
170	181	1813	60,70
171	182	1823	60,35
172	183	1833	60,00
173	184	1843	59,66
174	185	1853	59,31
175	186	1863	58,98
176	187	1873	58,65
177	188	1883	58,31
178	189	1893	57,99
179	190	1903	57,67
180	191	1913	57,35
181	192	1923	57,04
182	193	1933	56,73
183	194	1943	56,42
184	195	1953	56,11
185	196	1963	55,81
186	197	1973	55,52
187	198	1983	55,21
188	199	1993	54,92



Faces. Гранн. г $e/m.$	Lame. Полоска. $R = \rho$ $e/m.$	Coulisses. Шинички. d $m/m.$	Vernier. Нониусъ. d $m/m.$
189	200	54,63	
190	201	54,35	
191	202	54,06	
192	203	53,78	
193	204	53,51	
194	205	53,23	
195	206	52,96	
196	207	52,70	
197	208	52,44	
198	209	52,17	
199	210	51,90	
200	211	51,64	
201	212	51,40	
202	213	51,14	
203	214	50,89	
204	215	50,64	
205	216	50,39	
206	217	50,15	
207	218	49,92	
208	219	49,68	

Faces. Гранн. г $e/m.$	Lame. Полоска. $R = \rho$ $e/m.$	Coulisses. Шинички. d $m/m.$	Vernier. Нониусъ. d $m/m.$
209		220	49,44
210		221	49,20
211		222	48,96
212		223	48,73
213		224	48,51
214		225	48,28
215		226	48,06
216		227	47,83
217		228	47,61
218		229	47,39
219		230	47,19
220		231	46,97
221		232	46,76
222		233	46,54
223		234	46,34
224		235	46,12
225		236	45,92
226		237	45,72
227		238	45,52
228		239	45,32

Faces. Грань. р с/м.	Lame. Полоска. R = p с/м.	Coulisses. Шинечки. d м/м	Vernier. Носица. d м/м
229	240	45,13	
230	241	44,93	
231	242	44,73	
232	243	44,55	
233	244	44,36	
234	245	44,17	
235	246	43,98	
236	247	43,80	
237	248	43,62	
238	249	43,44	
239	250	43,26	
240	251	43,07	
241	252	42,90	
242	253	42,71	
243	254	42,50	
244	255	42,37	
245	256	42,19	
246	257	42,05	
247	258	41,85	
248	259	41,69	

Faces. Грань. р с/м.	Lame. Полоска. R = p с/м.	Coulisses. Шинечки. d м/м	Vernier. Носица. d м/м
249		260	41,52
250		261	41,38
251		262	41,19
252		263	41,04
253		264	40,87
254		265	40,72
255		266	40,55
256		267	40,40
257		268	40,24
258		269	40,09
259		270	39,93
260		271	39,78
261		272	39,63
262		273	39,48
263		274	39,33
264		275	39,18
265		276	39,02
266		277	38,88
267		278	38,73
268		279	38,60

Faces. Гранн. г	Lame. Полоска.	Coulisses. Шинечки.	Vernier. Нониусъ.
	$R = \rho$	d	
с/м.	с/м.	м/м.	
269	280	38,45	
270	281	38,31	
271	282	38,17	
272	283	38,03	
273	284	37,89	
274	285	37,75	
275	286	37,61	
276	287	37,48	
277	288	37,34	
278	289	37,21	
279	290	37,07	
280	291	36,95	
281	292	36,81	
282	293	36,69	
283	294	36,56	
284	295	36,43	
285	296	36,31	
286	297	36,17	
287	298	36,05	
288	299	35,92	

Faces. Гранн. г	Lame. Полоска.	Coulisses. Шинечки.	Vernier. Нониусъ.
	$R = \rho$	d	
с/м.	с/м.	м/м.	
289	300	35,80	
291	302	35,56	
293	304	35,31	
295	306	35,07	
297	308	34,84	
299	310	34,60	
301	312	34,37	
303	314	34,15	
305	316	33,92	
307	318	33,71	
309	320	33,49	
311	322	33,27	
313	324	33,06	
315	326	32,85	
317	328	32,64	
319	330	32,44	
321	332	32,24	
323	334	32,03	
325	336	31,85	
327	338	31,65	

Faces. Грань.	Lame. Полоска.	Coulisses. Шинелька.	Vernier. Нониусъ
R с/м.	R = p с/м.	d м/м.	
329	342	31,46	
331	344	31,27	
333	346	31,08	
335	348	30,89	
337	340	30,72	
339	352	30,53	
341	354	30,36	
343	356	30,18	
345	358	30,02	
347	350	29,84	
349	362	29,67	
351	364	29,50	
353	366	29,34	
355	368	29,17	
357	360	29,00	
359	372	28,83	
361	374	28,68	
363	376	28,52	
365	378	28,37	
367	370	28,21	

Faces. Грань.	Lame. Полоска.	Coulisses. Шинелька.	Vernier. Нониусъ
R с/м.	R = p с/м.	d м/м.	
369		380	28,07
371		382	27,91
373		384	27,77
375		386	27,62
377		388	27,48
379		390	27,33
381		392	27,21
383		394	27,04
385		396	26,91
387		398	26,76
389		400	26,63
391		402	26,50
393		404	26,36
395		406	26,23
397		408	26,11
399		410	25,96
401		412	25,84
403		414	25,70
405		416	25,58
407		418	25,45

Faces. Граны.	Lame. Полоса.	Couisses. Шашечки.	Vernier. Нюйка.
R	R = p	d	
c/m.	c/m.	m/m.	
409	420	25,33	
411	422	25,21	
413	424	25,08	
415	426	24,97	
417	428	24,84	
419	430	24,73	
421	432	24,61	
423	434	24,50	
425	436	24,37	
427	438	24,26	
429	440	24,16	
431	442	24,04	
433	444	23,93	
435	446	23,82	
437	448	23,71	
439	450	23,61	
441	452	23,50	
443	454	23,39	
445	456	23,29	
447	458	23,18	

Faces. Граны.	Lame. Полоса.	Couisses. Шашечки.	Vernier. Нюйка.
R	R = p	d	
c/m.	c/m.	m/m.	
449	460	23,08	
451	462	22,97	
453	464	22,88	
455	466	22,77	
457	468	22,67	
459	470	22,58	
461	472	22,48	
463	474	22,38	
465	476	22,29	
467	478	22,19	
469	480	22,10	
471	482	22,01	
473	484	21,91	
475	486	21,82	
477	488	21,72	
479	490	21,63	
481	492	21,55	
483	494	21,45	
485	496	21,37	
487	498	21,27	

Faces. Гран. r e/m.	Lame. Полоска. R = ρ e/m.	Coulasses. Шинечки. d m/m.	Vernier. Ноуиер. d m/m.
489	500	21,19	
494	505	20,97	
499	510	20,76	
504	515	20,56	
509	520	20,36	
514	525	20,16	
519	530	19,96	
524	535	19,77	
529	540	19,58	
534	545	19,39	
539	550	19,21	
544	555	19,04	
549	560	18,87	
554	565	18,70	
559	570	18,53	
564	575	18,36	
569	580	18,20	
574	585	18,04	
579	590	17,89	
584	595	17,73	

Faces. Гран. r e/m.	Lame. Полоска. R = ρ e/m.	Coulasses. Шинечки. d m/m.	Vernier. Ноуиер. d m/m.
589		600	17,59
599		610	17,30
609		620	17,01
619		630	16,74
629		640	16,47
639		650	16,22
649		660	15,97
659		670	15,72
669		680	15,49
679		690	15,27
689		700	15,04
699		710	14,83
709		720	14,62
719		730	14,42
729		740	14,22
739		750	14,02
749		760	13,83
759		770	13,66
769		780	13,48
779		790	13,31

Faces. Гранн. г e/m.	Lame. Полоска. R = p e/m.	Couisses. Шинечки. d m/m.	Vernier. Нониусъ. d m/m.
789	800	13,12	
799	810	12,97	
809	820	12,81	
819	830	12,65	
829	840	12,50	
839	850	12,35	
849	860	12,21	
859	870	12,06	
869	880	11,91	
879	890	11,78	
889	900	11,66	
899	910	11,53	
909	920	11,40	
919	930	11,28	
929	940	11,15	
939	950	11,04	
949	960	10,93	
959	970	10,81	
969	980	10,70	
979	990	10,58	

Faces. Гранн. г e/m.	Lame. Полоска. R = p e/m.	Couisses. Шинечки. d m/m.	Vernier. Нониусъ. d m/m.
989		1000	10,48
1009		1020	10,27
1029		1040	10,07
1049		1060	9,87
1069		1080	9,69
1089		1100	9,51
1109		1120	9,34
1129		1140	9,18
1149		1160	9,02
1169		1180	8,87
1189		1200	8,71
1209		1220	8,57
1229		1240	8,43
1249		1260	8,30
1269		1280	8,16
1289		1300	8,04
1309		1320	7,91
1329		1340	7,80
1349		1360	7,68
1369		1380	7,57

Faces. Грань.	Lame. Полоска.	Coulisses. Шинельки.	Vernier. Нониусъ.
	$r = R = \rho$		d
	$\text{с}/\text{м.}$		$\text{м}/\text{м.}$
1400		7,45	
1450		7,20	
1500		6,96	
1550		6,63	
1600		6,52	
1650		6,32	
1700		6,14	
1750		5,95	
1800		5,79	
1850		5,63	
1900		5,48	
1950		5,34	
2000		5,22	
2050		5,09	
2100		4,96	
2150		4,85	
2200		4,74	
2300		4,54	
2400		4,34	
2500		4,16	

Faces. Грань.	Lame. Полоска.	Coulisses. Шинельки.	Vernier. Нониусъ.
	$r = R = \rho$		d
	м.		$\text{м}/\text{м.}$
		26	4,01
		27	3,86
		28	3,72
		29	3,59
		30	3,47
		32	3,26
		34	3,06
		36	2,90
		38	2,74
		40	2,60
		42	2,48
		44	2,37
		46	2,26
		50	2,17
		55	1,89
		60	1,73
		65	1,60
		70	1,48
		80	1,30
		90	1,15

Faces. Границ.	Lame. Полоска.	Coulisses. Шишечки.	Vernier. Нониусъ.
$r = R = \rho$	m.		d m/m.
	100		1,04
	111		0,93
	125		0,83
	142		0,73
	166		0,62
	200		0,52
	250		0,42
	333		0,31
	500		0,21
	1000		0,10
	∞		0,00

Дозволено цензурою. Спб., 7^{го} марта 1900 г.

Тип. Э. Арнольда, Лит. 59.

СОМКИВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ (Быстро можно и это спасет).

- Фиг. 1. Схема, из которой во второй прямой об изображаются разные радиусы.
- Фиг. 2. Типы из схемы, из которых разные радиусы лежат на одной прямой радиус.
- Фиг. 3. Типы из схемы, из которых прямолинейные радиусы лежат вдоль линии.
- Фиг. 4. Продолжение фиг. 1 из которого прямолинейные радиусы лежат вне прямой линии, расстояние между которыми выражается на стереометрии ab , ac и ad .
- Фиг. 5. Типы из схемы фиг. 2.
- Фиг. 6. Продолжение фиг. 3 из которых между, из которых выражаются превышения между точками различными радиусами, то содержатся радиусы выраженные скобкой (превышение ab , ad различаются при одинаковых радиусах).
- Фиг. 7. Круговая схема.
- Фиг. 8. Одна из схем для групп из схем.
- Фиг. 9. Задание круговой схемы.
- Фиг. 10. Схемы для вычисления величины изображенных между различными радиусами и соответствующими скобками.

REPPLICATION DES DESSINS (Быстро делай все эти же).

- Фиг. 1. Активация, где два угла a , c на концах линии ab , они всегда лежат одна на другой.
- Фиг. 2. Вариант из активации Фиг. 1.
- Фиг. 3. Другой вариант из активации Фиг. 1. Линии ab и cd не заменяются на линии ab , ef и gh .
- Фиг. 4. Активация из активации Фиг. 1, позволяющая на линии ab не обязательно, на линии de грехи или параллелограммы, состоящие из линий ab , ef и gh .
- Фиг. 5. Там же активации из активации Фиг. 2.
- Фиг. 6. Активация из Фиг. 3 и Фиг. 4, конструкция: одна полоса из двух полос из трансляции изображения края, настройка с учетом максимальной жесткости изображения изображения (изображение ab , cd и т. д.) для соответствия для главного края.
- Фиг. 7. Круговая схема.
- Фиг. 8. Одна из схем из круговой схемы.
- Фиг. 9. Планшет из конфигурации из схемы.
- Фиг. 10. База для вычисления зависимости между изображениями изображения и изображениями изображения изображения, которые нужно изучить из схемы.

